

## Пневматические испытательные стенды



Пневматическая стойка KS-50 применяется для работы с пневматическими контроллерами и позволяет подключить от 1 до 5 датчиков давления или манометров.

- Рабочее давление 100 бар/210 бар;
- Порты подключения: M20x1,5 (другие резьбы по требованию заказчика)

Пневматическая стойка KS-40 применяется для работы с пневматическими контроллерами и позволяет подключить от 1 до 5 датчиков давления или манометров. Стойка оснащена электрическими разъемами для измерения выходных сигналов датчиков тока (мА, mA(24В) и напряжения.

- Рабочее давление 100 бар/210 бар;
- Порты подключения: M20x1,5 (другие резьбы по требованию заказчика)



Пневматическая стойка KS-3X применяется для калибровки и поверки датчиков давления и манометров с ручным регулированием давления и точностью 1 мбар. В качестве регулирующих элементов используется регулятор грубой подстройки и точный регулятор объема.

- Рабочее давление 7/17/34/70/140/210 бар;
- Точность регулировки : менее 1 мбар;
- Порты подключения: M20x1,5 (другие резьбы по требованию заказчика)

Модификации:

- KS-32 – 2 выхода;
- KS-34 – 4 выхода;
- KS-35 – 5 выходов.

Пневматическая стойка KS-22 применяется для калибровки и поверки датчиков давления, манометров, вакуумметров и мановакууметров с ручным регулированием давления и точностью 1 мбар. В качестве регулирующих элементов используется прецизионные клапана и точный регулятор объема. Стойка оснащена 2-я портами подключения: давление и вакуум.

- Рабочее давление 100/210 бар;
- Точность регулировки : менее 1 мбар
- Порты подключения: M20x1,5 (другие резьбы по требованию заказчика)

